

تقرير فحص شقة سكنية

في ضاحية الجوهرة

المنطقة: مكة المكرمة

رقـم التقرير: 📆 😘 💮

تاريخ التقرير: ۱٤٤٧/٠٣/٠٣هـ

الموافــــق: ٢٠٢٥/٠٨/٢٦م



الفهرس

1	الملخص
8	العقار محل الفحص
8	طالب الفحص
8	تاريخ الفحـص
٤	الغرض من الفحص
8	المستخدمون للتقرير
٤	نـوع التقرير
8	طريقة تسليم التقرير
0	مواصفات العقار
٦	موقع وحدود العقار
V	معاينة ظاهرية للموقع
ır	معاينة ظاهرية للموقع
١٣	صور الحالات
19	صور الحالات
۲۰	المخطط المسادي
ΓΙ	المخطط المسادي
۲۲	بيانات الاعتماد
٢٣	الخاتمة
ΓΕ	الخاتمة





<u>الملخص</u>

نقدم ملخص التقرير والذي يوضح رأينا في الفحص، وهو جزء لا يتجزأ ولا ينفصل عن التقرير التفصيلي:

التفصيل						البنـد		
PAGE TATAL							العميل (طالب الفحص)	
		ئل شرعاً	و من يوز	طالب الفحص أ				المستخدمون للتقرير
			م مبدئي	أستلاد				الغرض من الفحص
			سكني	مبنی				نوع العقار محل الفحص
		3.8	B .	55	E.			موقع العقار
			۳۱۲	30				مساحة الشقة (م ¹)
			1					عدد الواجهات الرئيسية
غربية		شرقية		جنوبية	$\overline{\checkmark}$	شمالية		الواجهات
								عدد الشوارع المحيطة (م)
			لقابضة	أزهر ا				اسم المالك
			کیة	ما				نوع الملكية
عيانة الدورية بكية، العزل،	تستند معايير الفحص وفق هيئة المهندسين السعوديين والهيئة العامة للعقار على كود البناء السعودي ((SBCبالإضافة إلى لوائح تنظيمية خاصة بالفحص الفنى والصيانة الدورية للمبانى. تشمل التحقق من السلامة الإنشائية، الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، العزل، وفحص الشروخ والتهريبات لضمان جودة المبنى وسلامته وفق المواصفات المعتمدة.						البناء للمبا	معايير الفحص
هزة	→ فحص ظاهري أحمرة					أسلوب الفحص		
			/۷33 ا هـ	٠٣/٠٣				تاريخ المعاينة
			/۷33 ا هـ	٠٣/٠٤				تاريخ التقرير





العقار محل الفحص

المدينة	الموقع	رقم المخطط	رقم القطعة	نوع العقار
جدة	بيلار- ضاحية الجوهرة	بدون	بدون	شقة سكنية

طالب الفحص

الهاتف/الجوال	الهوية/السجل	الصفة	الاسم
FEGRESA	FEGLESIA	أصل عن نفسه	MARK TO SEE A SEE A

<u>تاريخ الفحص</u>

تاريخ التقرير		ريخ المعاينة	تا		
ع ۱ / ۳/۰۳ هـ			/۱۳۰/۷۹۹هـ	٠٣	
				من الفحص	الغاض
	مبدئي	استلام		<u></u>	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
				خدمون للتقرير	<u>المست</u>
ى شرعاً	من يوكر	طالب الفحص أو			
				<u>قرير</u>	<u>نوع الت</u>
مختصر			مفصل		\checkmark
				تسليم التقرير	<u>طريقة</u>
نسخة إلكترونية	$\overline{\checkmark}$		نسخة ورقية		





مواصفات العقار

شقة سكنية		نوع المبنى		خدتد		مبنى	عمر الد	شقة سكنية		'n	الاستخدام الحالي		
داخلي وخارجي		الة التشطيب	ىاء د	تمل الإنش	مک	لبناء	حالة اا	كة	كية مشتر	ما	حالة الأرض تحت المبنى		
		سكني				مساحة	مصدر الد	1	۳۱۲,0٤ م		مساحة الوحدة (م ^ا)		
		DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	i A			بحدة	رقم الو		N. K. F. K.	à	رقم المبنى		
	مالي	الإجد	عق -	الملد			الأدوار		لقبو	I	توزيع المساحات		
			المكونات	تفصيل					لدور	l			
				-					ئرضي	الأ			
				-					لأول	I			
				-					لثاني	I			
				-					لثالث	II			
				-					لرابع	I			
				-					خامس	الا			
				-					سادس	الد	مكونات العقار		
		ف ومنافعها	قمد عفد	iio4a ää.		ماله			سابع	JI	شوات التهار		
		تا وساهیها	ه س د عرب	مه سوه	ره عن س	ide			لثامن	II			
				-					تاسع	JI			
				-					عاشر	JI			
مستودع		دورة مياه	مطبخ		الة	a	غرفة		شقة	1			
		1	Г	Г		Γ			٤		I		
موقف سيارة	Ö	مدخل سیار	سنح	ro	38r	دمة مكتب مم		ة خادمة	غرف				
				-	Г				I				
حدید		شعبي		هنجر			مسلح	$\overline{\mathbf{A}}$	ع البناء	نو:			
رخام		خشب		ورق			دهان	$\overline{\mathbf{A}}$	جدران	JI			
أرمسترونغ		خشب		دهان			جبس	$\overline{\mathbf{A}}$	سقف	الأ	البناء		
بورسلان		فينيل		ىيرامىك	m [7	رخام		رضيات	الأ	- Emi		
زجاج		ألمنيوم		حديد			خشب	$\overline{\mathbf{A}}$	ٺبواب	الأ			
حجر		زجاج		رخام			دهان	$\overline{\mathbf{A}}$	اجهات	الو			
بلا تشطیب		رديئة	توسطة	م 🗆	جيدة		جيدة جدًا	$\overline{\mathbf{A}}$	ممتازة		جودة البناء		
غیر مکیف		، شباك	وحدات		ä	ت منفصا	وحدان	$\overline{\mathbf{A}}$	مرکزي		التكييف		
م عن بعد	التحكم		J	شبكة إنذا	ı	\checkmark	لفزيونية	ىراقبة ت	شبکة م	$\overline{\mathbf{A}}$	الأنظمة والتقنيات		
مركزي	غاز		ىرىق	ئة إطفاء د	شبك	\checkmark	ملات	بع المه	تجمب	$\overline{\mathbf{A}}$	صحصوص والتعلق		
											ملاحظات		





موقع وحدود العقار



موقع وحدود العقار







ملخص جودة الوحدة



المؤشرات التفصيلية لجودة الوحدة









بنـــد الحوائط والأسقف الملاحظات الملاحظات والتوصيات البند p لا يوجد لا پوجد ملاحظات $\overline{\mathbf{V}}$ اللياســة Ī $\sqrt{}$ تم ملاحظة عدم اكتمال أعمال الدهانات الدهانات تم ملاحظة عدة شروخ انشائية في عدة غرف نتيجة سوء اعمال التسليح $\overline{\mathbf{V}}$ التصدعات الانشائي مرفق في الباركود فيديوهات توضيحية تم ملاحظة فتحات في حواف الاسقف لم تعالج وعدم استقامة الزوايا $\overline{\mathbf{M}}$ ٤ الجبـــس وتلف في عدة فراغات موضحة بالصور $\sqrt{}$ لا پوجد ملاحظات الرطوبــة 0 $\sqrt{}$ نظافة عامة النظافـــة





٧

9

الترويـــــب

الدرابزين (السلالم)

النظافـــة

بنـــد بلاط الأرضيات والكيشاني الملاحظات الملاحظات والتوصيات البند م لا يوجد يوجد تم ملاحظة ان جودة بلاط الباركيه سيئة وتم ملاحظة تلف وسوء $\sqrt{}$ جـودة البـــلاط مصنعية في عدة فراغات وتم التعليم عليها تم ملاحظة وجود تطبيل وتلف وعدم استقامة في عدة فراغات تم $\sqrt{}$ بلاط الارضيات Γ التعليم عليها تم ملاحظة وجود تطبيل في عدة فراغات تم التعليم عليها $\overline{\mathbf{V}}$ بلاط الكيشاني تم ملاحظة وجود تطبيل في عدة فراغات تم التعليم عليها $\overline{\mathbf{V}}$ النعلات (السكلو) ٤ تم ملاحظة سوء مصنعى في القص والتركيب وفراغات بين القائم والنائم П $\overline{\mathbf{V}}$ رخيام البدرج 0 وتلفيات لا پوجد ملاحظات $oldsymbol{ olimits}$ العتبـــ ٦

 $\overline{\mathbf{V}}$

 $\sqrt{}$

 $\overline{\mathbf{A}}$

ترويب الشقة بالكامل

لا پوجد ملاحظات

نظافة عامة





بنـــد العناصر الكهربائية الملاحظات الملاحظات والتوصيات البند p لا يوجد لا پوجد ملاحظات $\overline{\mathbf{V}}$ الأفياش تم ملاحظة عدم تعبئة الفراغات حول المفاتيح وعدم نظافتها مما $\sqrt{}$ المفاتيح Γ أدى الى تعليق التشغيل والايقاف $\overline{\mathbf{V}}$ تم ملاحظة تركيب وحداة إنارة مؤقتة وحسدات الإنسارة ۳ مــراوح الشفــط تم ملاحظة عدم تطبيق مراوح الشفط $\overline{\mathbf{V}}$ ٤ السخانـــــات تم ملاحظة نقص عدد ٢ سخان في دورة المياه 0 لا پوجد ملاحظات $oldsymbol{ em}$ تأسيــس التكييــف ٦ تم ملاحظة عكس في خط الحار والبارد في عدة أفياش $\overline{\mathbf{V}}$ توزيع أسلاك الكهرباء تم ملاحظة عدم تسمية القواطع $\overline{\mathbf{V}}$ الطبلون ٨ لا پوجد ملاحظات $\sqrt{}$ عداد الكهرباء





بنـــد عناصر السباكة الملاحظات الملاحظات والتوصيات البند p لا يوجد نظافة الصفايات من اثار التشطيب وتكبير صفايات البلكونة $\sqrt{}$ الصفايات Ī لا پوجد ملاحظات $\overline{\mathbf{V}}$ ميول تصريف الصفايات الأدوات الصحيــــــة $\overline{\mathbf{V}}$ لا يوجد ملاحظات $\overline{\mathbf{M}}$ لا يوجد ملاحظات مواسير السباكة الظاهرة ٤ $\sqrt{}$ نظافة الخزان خـــزان المـــاء (العلوي) 0 $\sqrt{}$ خــــزان المــــاء (الدرضي) نظافة الخزان ٦ $\sqrt{}$ ضغـــط المــــاء تم ملاحظة ضعف في دفع المياه ٧ لا پوجد ملاحظات $\overline{\mathbf{V}}$ التهريبات (التسريبات) ٨ لا يوجد ملاحظات $\overline{\mathbf{V}}$ عداد المياه 9





بنـــد عناصر الأبواب الملاحظات الملاحظات والتوصيات البند p لا يوجد تم ملاحظة عدم تركيب الكيلون للأبواب الرئيسية وتلف في قطعة $\sqrt{}$ البـــاب الرئيسي الأمان موضحة بالصور وتهالك في المقبض تم ملاحظة وجود تلف وعدم تركيب الإطار بشكل صحيح وعدم تركيب $\overline{\mathbf{V}}$ جــودة الأبـــواب Γ باب سحاب على غرف الخادمة تم ملاحظة عدم تركيب الإطارات بشكل محكم وتم ملاحظة فراغات $\sqrt{}$ جودة الإطار (الحلق) ۳ بين الحلق والحائط $\overline{\mathbf{V}}$ الصدأ والاهتسراء لا پوجد ملاحظات ٤ لا پوجد ملاحظات \square وزنيـــة الأبـــواب لا پوجد ملاحظات $\overline{\mathbf{V}}$ الإكسســـوارات ٦





بنـــد عناصر النوافذ الملاحظات الملاحظات والتوصيات البند p لا يوجد لا يوجد ملاحظات $\overline{\mathbf{V}}$ الزجـــاج Ī تم ملاحظة عدم استقامة حلق بلكونة غرفة النوم موضحة بالصور $\overline{\mathbf{V}}$ الإطــــار Γ ومراجعة ومعالجة الفراغات بين النوافذ والحائط $\overline{\mathbf{V}}$ لا پوجد ملاحظات ۳ الفتح والإغلاق لا پوجد ملاحظات $\overline{\mathbf{V}}$ ٤ $\sqrt{}$ شبك الحشرات لا يوجد شبك الحشرات 0 تم ملاحظة وجود صدى $\overline{\mathbf{V}}$ قضبان البلكونة لا يوجد ملاحظات V مجرى تصريف المياه





صور الملاحظات العامة موقع الملاحظة الملاحظة الحالة الحالة موال الملاحظات الملاحظة الحديث الحديث الملاحظة الملاحظة



فهرس الحالات

Г

الحالة جيدة ولا تحتاج إلى صيانة.

الحالة خطرة على المدى البعيد ويجب معالجتها.

الحالــة خطـرة علــى المــدى القريب ويجب معالجتها.

الحالــة خطــرة وتحتــاج إلـى معالجــة عاجلــة.





عور الملاحظة الحمامات والمطبخ وعدة فراغات من الغرف الملاحظة الحالة عودة فراغات من الغرف عودة فراغات من الغرف عودة فراغات من الملاحظة الحالة الحالة عود تطبيل تم ملاحظة ودود تطبيل المنتقامة في وتلف وعدم نظافة عدة فراغات عليها وتم التعليم وعدم نظافة عليها وتم التعليم عليها







صور الملاحظات العامة الابواب موقع الملاحظة صور الملاحظات الحالة الملاحظة p تم ملاحظة عدم تركيب الكيلون للأبواب الرئيسية وتلف في قطعة الأمان موضحة بالصور وتهالك في المقبض تم ملاحظة وجود تلف وعدم تركيب الإطار بشكل صحيح وعدم ترکیب باب سحاب على غرف الخادمة



الحالة جيدة ولا تحتاج إلى صيانة.

ا الحالة خطرة على المدى البعيد ويجب معالجتها.

الحالـة خطـرة علـى المـدى القريب ويجب معالجتها.

الحالـــة خطــرة وتحتـــاج إلــى معالجــة عاجلــة.





0 5#510	صور الملاحظات العامة			
	المواسير الظاهرة	i	موقع الملاحظة	
0.2.19.	صور الملاحظات	الحالة	الملاحظة	P
		٤	تم ملاحظة عدم التشطيب جيدا حول مخارج الصرف وتغذية المطبخ وعدم ترك مسافة كافية بينها	V

	امة الشقة كاملة	موقع الملاحظة			
	ىور الملاحظات	D	الحالة	الملاحظة	P
			۳	تم ملاحظة تركيب وحدات إنارة مؤقتة	٨
	الحالات	فهرس ا			
8	۳	Γ		1	
ة خطــرة وتحتــاج معالجــة عاجلــة.	الحالــة خطــرة عـلــى اله القريب ويجب معالجت	الحالة خطرة على المدى البعيد ويجب معالجتها.	ą	ئالة جيدة ولا تحتا إلى صيانة.	الد





	صور الملاحظات العامة			
	قضبان البلكونة	ä	موقع الملاحظ	
0	صور الملاحظات	الحالة	الملاحظة	P
		ε	تم ملاحظة وجود صدى على قضبان البلكونة	9







0,50	صور الملاحظات العامة							
	قضبان البلكونة	ä	موقع الملاحظة					
⊙ .∞40.□	صور الملاحظات	الحالة	الملاحظة	P				
		٤	تم ملاحظة عدم تركيب المرايات وعدم عمل الإضاءة بها وسوء استعمال للمراحيض وعدم نظافتها	11				

0 ;;;;;0	صور الملاحظات العامة							
	تشطیبات	i	موقع الملاحظة					
	صور الملاحظات	الحالة	الملاحظة	P				
		٤	تم ملاحظة فتحات في حواف الاسقف لم تعالج وعدم استقامة الزوايا وتلف في عدة فراغات موضحة بالصور	ır				
فهرس الحالات								
ة خطــرة وتدتـــاج معالجــة عاجلــة.			ا نالة جيدة ولا تحتا إلى صيانة.	الد				






صور الملاحظات العامة			
قضبان البلكونة	ä	موقع الملاحظة	
صور الملاحظات	الحالة	الملاحظة	P
	ε	تم ملاحظة وجود رطوبة كبيرة اسفل المصعد نتيجة تهريبات او مياه جوفية ولم يتم العزل بشكل صحيح	۱۳

077770	صور الملاحظات العامة					
	تشطيبات		موقع الملاحظة			
0.2.1	صور الملاحظات		الملاحظة	P		
		ε	تم ملاحظة عدة شروخ انشائية في عدة غرف نتيجة سوء اعمال التسليح الانشائي مرفق في الباركود فيديوهات توضيحية	18		
فهرس الحالات						
ε	r r		1.0			
ــة خطـــرة وتحتـــاج ل معالجــة عاجلــة.			حالة جيدة ولا تحتار إلى صيانة.	الد		





المخطط المساحي




مساحة الدور الأول: ١٥٥,٢٥ م





المخطط المساحي



مساحة الدور الثاني : ١٤٢,٧٢ م^٢

المساحة الاجمالية: ٣٠٣,٩٧ م^ا







الجهة الفاحصة المعتمدة:



مجموعة الفاحص برو التجارية	الشركة
7051269863	السجل التجاري

الـتراخيـص		
711082	مراجعة البيانات والتدقيق في المباني	
702012	التحقق من صحة الوثائق والمستندات والبيانات	

الاعتمـاد

الختم	التوقيع	المدير العام
		م. سـفر سعد الرفـاعــي



المهندس الفاحص:

Profile Pic	الفاحص ومعتمد التقرير			
	م. سـفر سعد الرفاعـي		الفاحص	
	المدير العام وفاحص معتمد		العضوية	
	بكالوريوس في الهندسة المدنية ودبلوم في الهندسة المعمارية		المؤهلات	
	الـتراخيـص والعضويات			
	SCE 803329	الهيئة السعودية للمهندسين		
	REGA 293141	فحص المباني الجاهزة		
ALT SE	12230	وزارة الإسكان (مستدام)		
للتحقق من العضوية الفاحص في الهيئة العامة للعقار (فحص المباني الجاهزة)	للتحقق من العضوية الفاحص في الهيئة السعودية للمهندسين (مهندس مدني)	التوقيع		
		Smp.		





نعتزّ بثقتكم...





الفاحـــص Al-Fahes

لكـل عقـار قصـة .. ولكـل فاحـص خبرة

خدماتنا تغطي جميع مناطق المملكة ومحافظاتها



